

Паспорт приёмки партии лома

№ B-20260816-003 от 16.08.2026 07:23



Поставщик:	ООО «СтальРесурс»
ИНН:	7701000001
Приёмщик / смена:	не указан · Ночная (Б)
Заявлен класс:	не указан
Определён класс:	Засорённый лом (требуется доработки)
Уверенность модели:	0.62
Засорённость:	45%
Радиационный фон:	0.142 мкЗв/ч (ок)
Опасные объекты:	не выявлено
Риск поставщика / порог:	1 / 0.8
Масса (брутто/тара/нетто):	30614 / 22000 / 8614 кг
Полезный нетто (за вычетом зазора):	4738 кг
Химсостав (LIBS):	Fe=91.938 Cu=0.917 Cr=1.231 Ni=0.547 S=0.152 P=0.115
LIBS вердикт:	deviation — Превышение примесей: S 0.152>0.06, P 0.115>0.05, Cu 0.917>0.6, Cr 1.231>0.9 — требуется доработка

Вердикт качества: ВЫЯВЛЕНО ОТКЛОНЕНИЕ

Отклонения:

- Низкое качество: Засорённый лом (требуется доработки)
- Засорённость 45% выше нормы (30%)
- Химсостав (LIBS): Превышение примесей: S 0.152>0.06, P 0.115>0.05, Cu 0.917>0.6, Cr 1.231>0.9 — требуется доработка

Рекомендация: Рекомендуется пересорт/доработка: партия не проходит по засорённости (45%). Предложить клиенту вернуть лом.

Комплаенс / KYC:

ИНН: ок · лицензия: ок · выдержка: 24 ч · реестр краж: чисто · статус: ок

Расчёт (Вториум):

14000 ₺/т × полезный нетто → к выплате 66000 ₺ (комиссия 332 ₺) · статус: удержано